



TROMS FYLKES
DAMPSKIBSSELSKAP ASA
Besøksadresse: Kirkegt 1
Postadresse: 9291 Tromsø

Pressemelding

MS "Kong Harald" i kollisjon.


Hurtigruteskipet MS "Kong Harald" kolliderte med lasteskipet "Stein Fighter" i Raftsundet i Nordland ved midnatt i går kveld. Det oppstod ingen skader på passasjerer eller mannskap. Det var 198 passasjerer og et mannskap 37 på om bord da uhellet skjedde.

I forbindelse med en unnamanøver oppsto det skader på en av skipets propeller. Det er for øvrig bare mindre skader på skipet som etter inspeksjon av dykker fortsetter i ruten nordover. Skipet blir imidlertid noe forsinket og går fra Harstad kl. 13~~00~~ og fra Tromsø kl. 2130. Anløp av Finnsnes blir sløyfet. Skipet vil også sløyfe anløp av Øksfjord og det forventes at skipet vil være i rute igjen fra Hammerfest.

Årsaken til kollisjonen er ikke klarlagt. Det vil bli avholdt sjøforklaring.

Evt. henvendelser kan rettes til adm. direktør Bjørn Kaldhol, tlf. 90175401.

Med vennlig hilsen
Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA


Bjørn Kaldhol
Adm. direktør

SPERREFRIST:

Dato:
Klokkeslett:

NR:

NÆRMERE OPPLYSNINGER VED:

Bjørn Kaldhol

Dir. telefon: 77 64 81 01
Dir. telefax: 77 64 81 80

Pressemeldung

TFDS, die Rederei die das Schiff M.S. Kong Harald besitzt, hat heute, Samstag 24. März 2001, um ungefähr 11.45 Uhr die folgende Pressemeldung freigegeben:

Das Hurtigrutenschiff M.S. Kong Harald kollidierte mit dem Frachtschiff "Stein Fighter" im Raftsund in der Provinz Nordland um Mitternacht gestern abend. Es gab keine Schäden bei Passagieren oder Besatzung. 198 Passagiere und 37 Besatzungsmitglieder waren an Bord, als der Unfall geschah.

In Verbindung mit einem Ausweichmanöver entstand Schaden an einer der Schiffsschrauben. Es gibt übrigens nur kleinere Schäden am Schiff, das nach Inspektion durch einen Taucher weitergeht in seinem Fahrplan nordwärts. Das Schiff wird ein wenig verspätet sein und Harstad um 13.00 Uhr verlassen und Tromsø wahrscheinlich um ungefähr 21.30 Uhr verlassen. Der Hafen von Finnsnes wird nicht angelaufen. Das Schiff wird auch nicht Øksfjord anlaufen und es wird erwartet, dass es ab Hammerfest wieder nach Fahrplan geht.

Die Ursache dieser Kollision ist noch ungeklärt. Es wird ein "Sjøforklaring" gehalten. (Sjøforklaring ist eine Anhörung unter Leitung eines Richters, bei der Zeugen unter Eid gehört werden)

Auskünfte kann man bekommen bei Direktor Bjørn Kaldhol, tlf. 90175401.

Mit freundlichem Gruß
TFDS

Unterschrift von Bjørn Kaldhol
Director

ferradig 13.05